

数显扭力扳手使用中应尽量避免磕碰及跌落

数显扭力扳手为高精度产品，使用时提请您注意：

- 1、使用中应尽量避免磕碰及跌落；
- 2、严禁敲击及用尖硬物碰撞显示区域；
- 3、应平稳施力，严禁超过检测范围使用；
- 4、长期停用应将电池取出，以防电池漏液；
- 5、严禁使用强溶剂（如苯、硝基类油）擦拭面板及显示区域；
- 6、严防液体进入扳手内，以免损坏电子元件；
- 7、当电池电压降到不能工作时，应更换电池；
- 8、严禁随意拆卸，以免影响精度，如遇问题，请与厂家或销售商联系；
- 9、使用后应将本产品放回包装盒内；
- 10、调校方法仅供计量校验人员参考，其他人员勿动；
- 11、本产品自销售之日起半年内，在正常使用中，非人为因素导致的产品故障均属保修范围；